

Almenbo, afdeling 12

d. 11.03.2014

BEBOERINFORMATION – Til alle beboere .

Boring af huller i vægfliser i badeværelser frarådes.

Det **frarådes** på det kraftigste, at der bores huller i de nye badeværelsesfliser.

Årsagen hertil er:

Pkt. 1 - At der er anvendt hårdtbrændte fliser som er vanskelige at bore i, uden at glasuren i boreområdet springer /krakelerer eller, at flisen i værste fald revner.

Pkt. 2 - At der under de nye fliser er påført en vådrumsmembran som helst skal bevares intakt som sikkerhed for, at der ikke sker vandindtrængning til bagvedliggende gulv- og vægkonstruktioner.

Pkt. 3 - At der i vægge bagved håndvasken og i væggen i brusenichen mod køkkenet er indstøbte vand og elinstallationer, som kan blive beskadiget, når der bores huller.

Der gives derfor ikke dispensation for boring af huller til opsætning af løst inventar i badeværelset. Er det nødvendigt, at der bores huller for opsætning af handicaphjælpemidler, skal dette ske i samråd med boligforeningens ejendomsfunktionær.

Hvis det ved fraflytning konstateres at vådrumsmembranen er beskadiget, bliver dette vurderet som mislighold.

Mvh.

Byggeledelsen